

Fiche de défense contre la mer

Projet : Etude globale pour une gestion durable du littoral du Cotentin


Informations générales sur l'ouvrage

Identifiant	SLO-2	Nom usuel	
Commune	Saint-Lô-d'Ourville		
Gestionnaire	Conseil Départemental		

Informations générales sur la visite

Date	16/04/2018	Conditions météorologiques	Ensoleillé
Opérateurs	ROTT Manuel STRACH Fabrice CHEKRI Bilal		

Plan de situation de la défense sur le site



Source : scan25 IGN



A. Ouvrage de défense

Typologie	Porte à flot				
Fonction principale	Protection contre les submersions		Fonction secondaire		
Dimensions (en m)	Longueur		18	Matériau principal	Bois
	Largeur	Crête	7,5	Matériau secondaire	Maçonnerie
		Pied			
	Cote	Crête	6.07	Implantation	
		Pied	5.17	Orientation	
		TN			
Zone protégée	Agricole		Etat	Mauvais	
Observations	De nombreuses infiltrations sont visibles lorsque la porte est en charge. Les boiseries sont altérées en partie supérieure. Des goujons sont arrachés de la fixation des charnières,				

B. Aménagement ayant un impact sur hydraulique ou sédimentaire

Fonction principale		Impact sur le littoral	
Dénomination hydraulique			
Observation	Section: 5 mHx4,20 L		

C. Continuité écologique

Conformité	Obstacle difficilement franchissable
Observation	Ouvrage correspondant à OH-1. Connexion possible à PM avec un coefficient > 90. Etude de continuité en cours à base d'analyse de scénarios



Fiche de désordre

Projet : Etude globale pour une gestion durable du littoral du Cotentin

Identifiant de l'ouvrage slo-2 Date de visite 16/04/2018

Informations générales sur le désordre

Identifiant de désordre	slo-2-D-1	Entité	Point
Type de désordre	madrier haut porte droite détéri		
Urgence	Court terme	Coordonnées (L93)	X : 360375 Y : 6924744
Côté	Mer	Position	Haut

Photo du désordre



Caractéristiques du désordre

Longueur		Largeur	
Profondeur		Diamètre	
Observations	Extraction de certains goujons.		
Evolutions			

Fiche désordre ouvrage : slo-2

Fiche de désordre

Projet : Etude globale pour une gestion durable du littoral du Cotentin

Identifiant de l'ouvrage SLO-2 Date de visite 16/04/2018

Informations générales sur le désordre

Identifiant de désordre	SLO-2-D-2	Entité	Point
Type de désordre	Déjointoiement	Coordonnées (L93)	X : 360389 Y : 6924752
Urgence	Long terme	Position	Bas
Côté	Terre		

Photo du désordre



Caractéristiques du désordre

Longueur	2m	Largeur	1 m
Profondeur		Diamètre	
Observations	Pierre de couronnement légèrement déplacée		
Evolutions			

Fiche désordre ouvrage : SLO-2