

Annexe 3 - Rapport photographique – Communauté d'Agglomération Mont Saint-Michel Normandie (le 03/06/2021)



13/12/2019 - Situation de l'épi (point 1)



Le 16/03/2020 – après 3 tempêtes, une marée de coefficient 117 et un rechargement en urgence en sable de 3 000 m³. Secteur le plus à l'aval du projet de rechargement de 15 000 m³, vue vers l'ouest (point 1)



01/06/2021 – Situation de l'épi (point 1)



Localisation du point 1 (photographie aérienne – source Géoportail)



13/12/2019 – Situation du cordon dunaire vers le sud (point 3)



Le 16/03/2020 – après une marée de coefficient 117 et un rechargement en sable en urgence de 3 000 m³ (point 3)



01/06/2021 – Situation actuelle du cordon dunaire vers le sud (point 3)



Localisation du point 3 (photographie aérienne – source Géoportail)



13/12/2019 – Situation du cordon dunaire vers le nord (point 3)



**Le 16/03/2020 – après une marée de coefficient 117 et un rechargement en sable de 3 000 m³
(point 3)**




01/06/2021 – Situation du cordon dunaire vers le nord (point 3)



Le 16/03/2020 – après une marée de coefficient 117 et un rechargement en urgence en sable de 3 000 m³
 Vue d'une partie de la zone de rechargement de 15 000 m³ au niveau de la zone de cordon dunaire la plus étroite (15 m) –vue vers le sud (point 5)



01/06/2021 – Situation du cordon dunaire- vue vers le sud (point 5)



Localisation du point 5 (photographie aérienne – source Géoportail)



Le 16/03/2020 -Vue de la partie nord du rechargement depuis le pied du cordon dunaire - Photographie vue vers le nord (point 5)




Le 01/06/2021 -Vue de la partie nord du secteur de rechargement depuis le pied du cordon dunaire - vue vers le nord (point 5)



Le 16/03/2020 – Vue de la partie nord du rechargement depuis le pied du cordon dunaire - Photographie vue vers le nord (point 7)



Le 01/06/2021 – Vue de la partie nord du secteur de rechargement depuis le pied du cordon dunaire - vue vers le nord (point 7)



Localisation du point 7 (photographie aérienne – source Géoportail)



Le 16/03/2020 - Vue de la partie sud du rechargement depuis le pied du cordon dunaire - vue vers le sud (point 7)



Le 01/06/2021 - Vue de la partie sud du secteur de rechargement depuis le pied du cordon dunaire - vue vers le sud (point 7)



Vue d'ensemble depuis la plage de Pignochet – St Jean le Thomas (photographie issue du diagnostic paysager de SETEC-SEPIA – janvier 2019)



Vue d'ensemble depuis la falaise de Champeaux – St-Jean-le-Thomas (photographie phase 1 PPRL - SETEC-SEPIA – février 2018)



Le 10/07/2020 – vue vers le sud de la zone d’extraction sur la plage de Dragey (point 9)



Le 10/07/2020 - vue vers le nord de la zone d’extraction sur la plage de Dragey (point 10)



Localisation du point 9 (photographie aérienne – source google map)



Localisation du point 10 (photographie aérienne – source google map)



Le 01/06/2021 – secteur de prélèvement - vue vers le nord (point 10)



Le 01/06/2021 – secteur de prélèvement - vue vers le sud (point 10)