CASAGEC INGENIERIE

PROJET DE REPRISE DE LA PARTIE SUD DU PERRE DE SAINT-GERMAIN-SUR-AY-PLAGE

DEMANDE D'EXAMEN PREALABLE A LA REALISATION D'UNE ETUDE D'IMPACT

ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES

Association Syndicale Autorisée de Défense contre la Mer de Saint-Germain-sur-Ay plage

Mars 2021

Rapport n°CI-20089

Figure 1. Localisation des photographies – Parties nord et centre

Figure 2. Localisation des photographies – Partie sud

Photographie 1. Vue du perré actuel dans son ENVIRONNEMENT « LOINTAIN », partie centrale - Cliché CASAGEC du 25/02/2021

Photographie 2. Vue du perré actuel dans son ENVIRONNEMENT « LOINTAIN », extrémité sud - Cliché CASAGEC du 25 février 2021

Photographie 3. Vue du perré actuel dans son ENVIRONNEMENT « PROCHE », extrémité nord - Cliché CASAGEC du 25 février 2021

Photographie 4. Vue du perré actuel dans son ENVIRONNEMENT « PROCHE », extrémité sud - Cliché CASAGEC du 25 février 2021

Photographie 5. Jonction entre le tronçon repris en 2016 (à gauche) et le tronçon à reprendre (à dr.) - Cliché CASAGEC du 25/02/21

Photographie 6. Jonction entre le tronçon à reprendre (1er plan) et le tronçon repris en 2016 (2nd plan) - Cliché CASAGEC 25/02/21

Photographie 7. Couloir d'érosion creusé en arrière de l'ouvrage actuel, partie nord - Cliché CASAGEC 25/02/21

Photographie 8. Cordon d'enrochement bas et dégradé sur la partie nord, dune érodée en arrière - Cliché CASAGEC du 25/02/2021

Photographie 9. Reliquats d'argiles en arrière des traverses de chemin de fer, blocs et cailloutis projetés - Cliché CASAGEC 25/2/21

Photographie 10. Forte érosion de la dune en arrière de l'enrochement actuel, partie centrale - Cliché CASAGEC du 25/02/2021

Photographie 11. Large couloir d'érosion creusé en arrière de l'enrochement actuel, partie centrale - Cliché CASAGEC 25/02/2021

Photographie 12. Fort recul de la dune en arrière de l'enrochement actuel, partie centrale – Mire déployée au sol : L=4 m - Cliché CASAGEC du 25/02/2021

Photographie 13. Cordon d'enrochement très bas sur la partie centrale, dune érodée en arrière - Cliché CASAGEC du 25/02/2021

Photographie 14. Cordon d'enrochement bas sur la partie centrale, dune érodée en arrière - Cliché CASAGEC du 25/02/2021

Photographie 15. Contournement par l'érosion de l'extrémité sud de l'enrochement actuel - Cliché CASAGEC du 25/02/2021

Photographie 16. Couloir d'érosion en arrière de l'enrochement actuel, extrémité sud – Mire déployée au sol : L=4 m - Cliché CASAGEC du 25/02/2021

Photographie 17. Couloir d'érosion s'élargissant vers le sud à l'extrémité l'enrochement actuel – Mire déployée au sol : L=4 m - Cliché CASAGEC du 25/02/2021

Photographie 18. Vue de l'extrémité sud de l'enrochement prise depuis la crête dunaire - Cliché CASAGEC du 25/02/2021

Photographie 19. Vue sur le massif dunaire en arrière de l'enrochement, pris à la latitude de l'extrémité sud de l'ouvrage - Cliché CASAGEC du 25/02/2021