



CLIC DE LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE DU 17 JUNI 2013

FAITS MARQUANTS DEPUIS LE PRECEDENT CLIC

Édité le 13 mai 2013

DERNIERS TEXTES PARUS

Textes généraux :

Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013 et **Arrêté du 26 décembre 2012** modifiant l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets

Décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées et **Arrêtés du 26 novembre 2012** relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2160, 2251, 2515 et 2712-1.

Circulaire du 20 février 2013 relative à la mise à disposition sur Internet de documents relatifs aux installations classées

Circulaire du 15 novembre 2012 relative à la mise en application du décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site

Risques accidentels :

Circulaire du 19 mars 2013 n° DGPAAT/SDPM/C2013-3031 relative à l'instruction des dossiers administratifs relatifs au « plan silos ».

Circulaire du 11 avril 2013 relative à l'élaboration et la mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques (PPRT)

Note du 4 décembre 2012 relative à la modélisation des effets liés aux phénomènes dangereux pouvant survenir sur un réservoir de liquides inflammables à double paroi

INCIDENTS SIGNIFICATIFS

Date	Etablissement	Incident	Cotation BARPI			
			Produit dispersé	Conséquences humaines	Environnement	Economique
20/02/2013	TOTAL	Emission sonore importante due à une levée de soupape du réseau vapeur. Le GTA12 a été arrêté le 20 février le matin afin de réaliser un entretien préventif sur l'alimentation électrique. Cet arrêt du GTA 12 a perturbé le réseau électrique. Cette perturbation a entraîné l'arrêt du GTA13. Ces deux arrêts ont engendré un pic de pression dû à la détente directe du réseau 65 bars dans le réseau 14 bars. Une soupape du réseau 14 bars s'est donc déclenchée pour libérer l'excès de pression.	Vapeur	0	0	0
19/03/2013	ERAMET	Rejet accidentel de 2,7 kg de chlore suite à fuite de soude sur l'unité d'électrolyse U25. POI non déclenché	Chlore	0	0	0
19/04/2013	SHMPP- Antifer	Fuite de fioul lourd	Fioul	0	-	-

INSPECTIONS SEVESO

Nombre de visites réalisées depuis le 11 décembre 2012 inclus :

Nom établissement	Commune	Nombre de visites
CARE	Rogerville	0
CHEVRON ORONITE SA	Gonfreville-l'Orcher	2
CIM	Le Havre	1
CIM	Saint Jouin Bruneval	1
OMNOVA (ex. ELIOKEM)	Sandouville	1
ERAMET	Sandouville	1
LUBRIZOL	Oudalle	3
NORGAL	Gonfreville-l'Orcher	1
SEPP	Le Havre	2
SHMPP	Le Havre	1
SIGALNOR	Gonfreville-l'Orcher	0
LBC SOGESTROL dépôt 1	Gonfreville-l'Orcher	0
LBC SOGESTROL dépôt 2		0
TOTAL RAFFINAGE MARKETING	Gonfreville-l'Orcher	4
TOTAL FLUIDES	Oudalle	0
TOTAL PETROCHEMICALS	Gonfreville-l'Orcher	0
YARA	Gonfreville-l'Orcher	2

DOSSIERS PRESENTES AU CODERST (CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LES RISQUES SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES) DEPUIS LE 11 DECEMBRE 2012

SOCIETE	OBJET	CODERST
TOTAL RAFFINAGE	Changement d'exploitant – modification des garanties financières	Décembre 2012
LUBRIZOL	Projets d'installation de 9 nouveaux bacs de stockage et d'implantation d'une plate forme d'exercice incendie	AVRIL
SEREP	Détention de radionucléides	
TOTAL RAFFINAGE	Révision quinquennale des études de dangers des unités MEC2 et MEC3	MAI
CHEVRON	Révision quinquennale de l'étude de danger des unités HOB et carboxylates	