


## Dysfonctionnement : LI-D070

Limésy

### Localisation



#### LEGENDE

##### Types de dysfonctionnement

- Bétail
- ⚡ Erosion agricole
- 🏠 Inondation d'habitation
- ▲ Inondation de voirie
- ✚ Réseau bouché
- Stagnation d'eau
- ★ Pratiques culturales

### Enjeux



Érosion



Protection de la ressource

### Type de dysfonctionnement

Erosion dans parcelle cultivée



## ➤ **Solution proposée**

- **Haie hydraulique à créer** sur 50 m de long en bordure de la parcelle en herbe



**Longueur de la haie hydraulique :**  
50 m




**Coût des travaux :**  
1000 €

## ➤ **Exploitant concerné**

BIARD Pascal - Limésy



### Localisation



### LÉGENDE

#### Types de dysfonctionnement

- Bétail
- ⚡ Erosion agricole
- 🏠 Inondation d'habitation
- ▲ Inondation de voirie
- ⛑ Réseau bouché
- Stagnation d'eau
- ★ Pratiques culturales

### Enjeux



Érosion



Protection de la ressource

### Type de dysfonctionnement

Ravine en formation dans parcelle cultivée



### ▲ Solution proposée

- Fascine à créer sur 20 m de long
- Bande enherbée adjacente à la fascine



**Longueur de la fascine :**  
20 m

**Emprise de la bande enherbée  
adjacente : 100 m<sup>2</sup>**



**Coût des travaux :**  
2000 € (fascine)

### ▲ Exploitant concerné

BIARD Pascal - Limésy