

**Photos de l'environnement immédiat du captage FD1 BSS000HYFH  
(photos \*3 de décembre 2006)**



Station de  
pompage – périmètre de  
500 m<sup>2</sup> enherbé

Accès par chemin  
d'exploitation agricole  
non revêtu

Grillage de 1,2 m  
sur poteau béton

Dispositif d'alarme  
anti-intrusion



Plaque de tôle en 4  
parties sans joint



**Photos de l'environnement lointain du captage FD1 BSS000HYFH  
(photos aérienne Géoportail)**

