



Cartographie des sols

PROJONCE	ETRIELLE	Densité par	Valeur par	Approuvé par	N° de plan
Zonage	1:4000ème	DT	NZ	GM	1
DATE	INDICE	MODIFICATIONS			
20/10/2015	0	Première édition			

Légende

Investigations de Septembre 2018

- Unité 1** ■ Limons remanis et tourbes avec présence d'une nappe permanente vers 30 centimètres de profondeur
- Unité 2** ■ Limon à limon fortement argileux voire argile limoneuse présentant des signes d'engorgement après 60 cm de profondeur
- Unité 3** ■ Limon à limon argileux sur craye blanche à silex
■ Limon à silex comprenant également des morceaux de craye et ne présentant aucun signe d'engorgement
- Unité 4** ■ Limons des plateaux pouvant être entièrement argileux, sableux ou argilo-sableux et ne présentant pas de signes d'engorgement saisonnier

- + **S1** Numéros des sondages pédologiques
- + **S1** Numéro du test de perméabilité (valeur de perméabilité en mm/h)
- Réseau Eaux Municipales
- Réseau Eaux Usées

Données bibliographiques

- Colluvions de pente et formations de versant : colluvions limoneuses et crayeuses, limons de pente, joints à silex et colluvions diversés
- Formations résiduelles à silex : argiles à silex et limons argileux rouges à silex
- Limons de fonds de vallées sec et colluvions limoneux de fonds topographiques
- Alluvions fluviales résidées : colluvions et épanché de galets de silex dans une matrice argilo-limono-sableuse

