



PEDOLOGIE

Unités de sols à structure dominante limoneuse ou argileuse

- U1 : Sols limoneux bruns sur limons faiblement argileux en profondeur
- U2 : Sols limoneux peu épais sur limons argileux
- U3 : Sols limono-argileux à argilo-limoneux, hydromorphie variable
- U4 : Sols limoneux peu profonds sur craie
- U5 : Sols alluviaux argileux ou argilo-limoneux, hydromorphes

Unités de sols à structure dominante sableuse

- U6 : Sables limoneux moyennement épais sur sables (présence de graves / silex)
- U7 : Sables limoneux peu/très peu épais sur sables (présence de graves / silex)

LEGENDE

- Limite de commune
- ▨ Perspectives d'urbanisation

ANALYSE DE L'HABITAT

Contraintes parcellaires

- Absences de contraintes (CSD=0)
- Contraintes faibles (CSD=1)
- Contraintes modérées (CSD=2)
- Contraintes moyennes (CSD=3)
- Contraintes fortes (CSD=4)
- Contraintes maximum (CSD=5)

Etude de zonage d'assainissement

Commune de YVILLE-SUR-SEINE

Carte diagnostic

Contraintes parcellaires de l'habitat et carte pédologique

0	29/04/2013	PREMIERE EMISSION	DMA	NCA
INDICE	DATE	MODIFICATIONS	DESSINE	VERIFIE
Phase 1		FORMAT :	AO	
		ECHELLE :	1/4.000	
		AFFAIRE N°:	HYR20015H	

Egis Eau - Agence Normandie
Parc Technologique de la Vatine
9, rue Andréï Sakharov
76130 MONT SAINT AIGNAN
Tél : +33 (0)2 35 67 30 66 - Fax : +33 (0)2 35 67 25 03
rouen-sakharov.egis-eau@egis.fr

egis eau