


Croquis issu de l'étude diagnostique




Trappe à remplacer y compris en de la conduite de refoulement

- 1 - Ensemble à déposer et à remplacer par une vanne motorisée et pilotée sur consigne horaire et de niveaux dans le réservoir
- 2 - Raccordement sur armoire neuve connectée avec l'armoire existante

Vanne existante à remplacer par organe à consigner sur niveau d'eau du réservoir

Vanne à maintenir ouverte



SIAEPA des 3 Sources

LOT 4 - Modifications de l'hydraulique dans le réservoir Haut Service

Et des trappes en pied des conduites

La Rue Saint Pierre

Interco depuis Saint Martin Osmonville