


## ANNEXE – 3



*Figure 1 : Action de la marée du 29/09/2019 au droit des propriétés de l'ASA « Face à la Mer - Carolles-Plage - Jullouville-Sud »*



*Figure 2 : Erosion du cordon dunaire et du chemin des douaniers suite à la tempête du 13 février 2020 - source : ASA FMCJ*

ASA FMCJ - Protection du littoral de Jullouville/Carolles	
Visite de site Juillet 2019	 setec hydratec
Echelle: 1 / 1 500	Date : 10/2019

