

PHOTO 1: ENROCHEMENT EXISTANT



Blocs de roche déposés à la hâte au début de l'année 2020, avant les grandes marées, sur un linéaire de 560ml.

Aucun plan technique n'a été élaboré pour la pose de ces roches.

Les blocs étaient stockés sur la voirie ont été déposés sur l'estran de façon anarchique pour une protection d'urgence.

PHOTO 2: ENROCHEMENT EXISTANT



Blocs de roche déposés à la hâte au début de l'année 2020, avant les grandes marées, sur un linéaire de 560ml.

Aucun plan technique n'a été élaboré pour la pose de ces roches.

Les blocs étaient stockés sur la voirie ont été déposés sur l'estran de façon anarchique pour une protection d'urgence.

VUE AÉRIENNE DE L'ENROCHEMENT EXISTANT

